# РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТАСПЕЦИАЛЬНОСТЬ 02.08.09

«МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 13.02.11

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

Выполнила Носкова Е.Д.



Силовой трансформатор является одним из важнейших электрической Передача элементов сети. электрической энергии на большие расстояния от места ее производства до места потребления требует в современных сетях не менее чем трансформации шестикратной В повышающих И понижающих трансформаторах. Так, при напряжении на шинах электростанции 15,75 кВ в современной сети часто применяется последовательность шести трансформаций напряжения учетом падения напряжения передачи: 15,75 на 525 кВ; 500 на 242 кВ; 230 на 121 кВ; 115 на 38,5 кВ; 35 на 11 кВ; 10 на 0,4 или 0,69 кВ.

#### 2. СПЕЦИАЛЬНАЯ. ЧАСТЬ¶

#### 2.1 PACЧЕТ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН¶

¶


 $K\cdot$  основным электрическим величинам, значения которых используются в расчетах трансформаторов, относятся: ¶

- -·мощности·на·одну·фазу·и·на·стержень;¶
- · номинальные · линейные · токи · обмоток · высшего · напряжения · (BH) · и · низшего · напряжения · (HH);  $\P$ 
  - номинальные фазные токи и напряжения обмоток ВН и НН;¶
  - активная · и · реактивная · составляющие · напряжения · короткого · замыкания; ¶
  - · испытательные · напряжения · для · элементов · обмоток · ВН · и · НН. ¶

Мощность одной фазы и одного стержня, S', кВ·A, определяют по формуле¶

$$S' = \frac{s}{m}$$
 (2.1)¶
$$S' = \frac{6300}{3} = \cdot 2100 \cdot \underline{\text{KB}} \cdot A.\P$$

Номинальные линейные токи на сторонах · А. определяют по формуйе частия №



#### 2.3 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРА¶

¶

Тепловой расчет обмоток¶

Удельная· тепловая· нагрузка· обмоток: · обмотки· HH, ·  $\text{Bt/m}_\omega^2$ , · определяется· по

формуле¶

$$q_{HH} = \frac{35,61}{\kappa_{\text{зак},\text{HH}} \kappa_{\text{кат},\text{HH}} \Pi \overline{p}_{\text{кат},\text{HH}}} \qquad (2.36) \P$$

$$q_{HH} = \frac{35,6 \cdot 200 \cdot 6 \cdot 1,777 \cdot 1,046}{0,64 \cdot 130,2} = \cdot 953 \cdot \text{BT/M}_{\odot}^{2} \P$$

Коэффициент закрытия поверхности катушки,  $K_{\mathsf{sak}}$ ,  $\mathsf{HH}$ , определяется по форму-

ле¶


$$\begin{split} & K_{\text{3aK}} \text{HH} := 1 - \frac{2b_{\text{n}} \text{HHn}_{\text{n}} \text{HH}}{\pi \left( D_{1}' + D_{1}'' \right)} \cdots \\ & K_{\text{3aK}} \text{HH} := 1 - \frac{2 \cdot 6 \cdot 8}{(37.5 + 47.22)} := \cdot 0,64 \P \end{split}$$

Периметр·одной·катушки  $\underline{\Pi}_{\text{кат,HH}}$ ·мм,·определяется·по·формуле¶

$$\Pi_{\text{Kat},HH} = 2(a_1 + b') - (2.38)$$

$$\Pi_{\text{KAT},HH} = 2(48,6+16,5) = 130,2 \cdot \text{MM}.$$

Удельная · тепловая · нагрузка · обмоток q<sub>нн</sub>, · Вт/м<sup>2</sup> · · обмотки · ВН · опредстяется · по.



### 3. РАСШИФРОВКА БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ABTOTPAHCΦOPMATOPOB¶

Буквенные обозначения трансформаторов: ТМ, ТС, ТСЗ, ТД, ТДЦ, ТМН, ТДН, ТЦ, ТДГ, ТДЦГ, ОЦ, ОДГ, ОДЦГ, АТДЦТНГ, АОТДЦН и т. д.¶

Первая буква обозначает число фаз (Т - трехфазный, О - однофазный). ¶

Далее·следует·обозначение·системы·охлаждения: ¶

М - • естественное масляное, т. • е. • естественная • циркуляция • масла, ¶

С. -. сухой. трансформатор. с. естественным. воздушным. охлаждением. открытого. исполнения, • ¶

Д.-.масляное с.дутьем, т. е. с.обдуванием бака при помощи вентилятора, ¶

## Трансформаторы ТМ от производителя,...

Расшифровка аббревиатуры и цифрового обозначения В...

ЭНЕРГОПРОМ-АЛЬЯНС



## Трансформатор ТМГ – расшифровка, технически...

Расшифровка названия Буквенное обозначение «ТМГ» включает в се



ПанЭнергоМет